
















**Komunikat o stanie jakości wody w nieckach basenowych
w Krytej Pływalni „Delfin” w Skoczowie**

| Informacja o stanie jakości wody w nieckach basenowych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jaki powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U.2015 poz.2016)) | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|---|---------------|---|-------------------------|---|-----------------------|
| Obieg | Basen sportowy | Basen rekreacyjny | Wanna hydromasażu | | | | | | |
| Ocena parametrów mikrobiologicznych |  |  |  | | | | | | |
| Data wykonania ostatnich badań | 27.02.2020r. | 27.02.2020r. | 27.02.2020r . | | | | | | |
| Ocena parametrów fizykochemicznych |  |  |  | | | | | | |
| Data wykonania ostatnich badań | 27.02.2020r. | 27.02.2020r. | 27.02.2020r. | | | | | | |
| Parametry odbiegające od wymagań | | | | | | | | | |
| Podjęmowane działania | | | | | | | | | |
| <p align="center"><u>Ocena jakości wody dokonana przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny</u></p> <p>W decyzji z dnia 13.07.2017r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie stwierdził, że:</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td align="center"></td> <td>Woda w normie</td> </tr> <tr> <td align="center"></td> <td>Woda warunkowo w normie</td> </tr> <tr> <td align="center"></td> <td>Woda nie spełnia norm</td> </tr> </tbody> </table> <p>„Eksploatacja była prowadzona przez zarządzającego w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne korzystających z pływalni „Delfin”, ul. Górecka 2A, 43-430 Skoczów.”</p> | | | |  | Woda w normie |  | Woda warunkowo w normie |  | Woda nie spełnia norm |
|  | Woda w normie | | | | | | | | |
|  | Woda warunkowo w normie | | | | | | | | |
|  | Woda nie spełnia norm | | | | | | | | |