








Komunikat o stanie jakości wody w nieckach basenowych
w Krytej Pływalni „Delfin” w Skoczowie

| Informacja o stanie jakości wody w nieckach basenowych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jaki powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U.2015 poz.2016)) | | | |
|---|---|--|--------------------------|
| Obieg | Basen sportowy | Basen rekreacyjny | Wanna hydromasażu |
| Ocena parametrów mikrobiologicznych |  |  | NIECZYNNA |
| Data wykonania ostatnich badań | 27.07.2021r. | 28.07.2021r. | BRAK |
| Ocena parametrów fizykochemicznych |  |  | BRAK |
| Data wykonania ostatnich badań | 27.07.2021r. | 28.07.2021r. | BRAK |
| Parametry odbiegające od wymagań | Bez uwag | Bez uwag | BRAK |
| Podejmowane działania | BRAK | | |
| <p align="center"><u>Ocena jakości wody dokonana przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny</u></p> <p>W decyzji zbiorczej rocznej oceny wody na pływalni za okres od 01.06.2019r. do 31.12.2020r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie stwierdził, że: „Eksploatacja pływalni „Delfin”, ul. Górecka 2A, 43-430 Skoczów była prowadzona przez zarządzającego w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne korzystających z pływalni”.</p> | | | |

| | |
|---|-------------------------|
|  | Woda w normie |
|  | Woda warunkowo w normie |
|  | Woda nie spełnia norm |