







## Komunikat o stanie jakości wody w nieckach basenowych w Krytej Pływalni „Delfin” w Skoczowie




### Informacja o stanie jakości wody w nieckach basenowych

(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jaki powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U.2015 poz.2016))

Obieg	Basen sportowy	Basen rekreacyjny	Wanna hydromasażu
Ocena parametrów mikrobiologicznych			
Data wykonania ostatnich badań	<b>30.09.2020r.</b>	<b>30.09.2020r.</b>	<b>Nieczynna</b>
Ocena parametrów fizykochemicznych			
Data wykonania ostatnich badań	<b>30.09.2020r.</b>	<b>30.09.2020r.</b>	<b>Nieczynna</b>
Parametry odbiegające od wymagań			
Podjęmowane działania			

#### Ocena jakości wody dokonana przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny

W decyzji z dnia 30.09.2020r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie stwierdził, że: "Eksploatacja była prowadzona przez zarządzającego w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne korzystających z pływalni „Delfin”, ul. Górecka 2A, 43-430 Skoczów."

	Woda w normie
	Woda warunkowo w normie
	Woda nie spełnia norm